

# Dichsatz 610715

Komatsu Ø050 Ø090



## Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS-DKB	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR050.00x 63.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 63.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O085.00x 3.00 90Shore 2 St.	O089.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.25 2 St.	SR090.00x 95.00x 1.25
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x12.60 HGW	
Diverse	O012.42x 1.78 90Shore 2 St.	O015.60x 1.78 90Shore

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG  
Gewerbezone 31  
CH-6018 Buttisholz

Tel. +41 (0)41 984 10 84  
Fax +41 (0)41 984 10 85

www.birrer-hydraulik.ch  
info@birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik