

Dichtsatz 610717

Komatsu Ø050 Ø090



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 65.00x 7.50AS-HDW	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x 9.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O100.97x 5.34 70Shore	O120.32x 2.62 90Shore
Stützring	SR100.97x 5.34 PBK	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O039.69x 3.53 70Shore	
Stützring	SR039.69x 3.53	
Führungselement Kolben	FR090.00x 85.00x 9.70 HGW	
Diverse	A060.00x 75.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik