

Dichtsatz 610720

Komatsu Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 65.00x 7.50AS-HDW	
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 65.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O098.02x 3.53 90Shore	O089.69x 5.34 90Shore
Stützring	SR089.69x 5.34	
Kolbendichtung	K100.00x 85.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 9.70 HGW	
Diverse	O017.17x 1.78 90Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik