

Dichsatz 610721

Komatsu Ø050 Ø115



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 65.00x 7.50AS-HDW	
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00	
Stützring	SR050.00x 65.00x 3.00	
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O113.89x 3.53 70Shore	O104.14x 5.34 70Shore
Stützring	SR104.14x 5.34	
Kolbendichtung	K115.00x100.00x12.50 I-Q	
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 70Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR115.00x110.00x 9.70 HGW	
Diverse	O017.17x 1.78 70Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik