

Dichtsatz 610724

Komatsu Ø060 Ø090



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 75.00x 7.50 AS-HDW	A050.00x 60.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung	GS060.00x 75.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x 9.50 HGW	
O-Ring Stangenführung	O120.32x 2.62 70Shore	O100.97x 5.34 90Shore
Stützring	SR100.97x 5.34	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O037.69x 3.53 70Shore	
Stützring	SR037.69x 3.53 SPR	
Führungselement Kolben	FR090.00x 85.00x 9.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik