

# Dichsatz 610732

Komatsu Ø065 Ø095



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR065.00x 78.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR065.00x 78.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>	LBB065.00x 70.00x35.00	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O095.00x 3.00 90Shore	O090.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR090.00x 95.00x 1.25	
<b>Kolbendichtung</b>	K095.00x 80.00x11.00 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR095.00x 86.00x12.50 HGW	
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik