

# Dichsatz 610734

Komatsu Ø065 Ø115



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A065.00x 79.00x 8/11 AS-DKB	A060.00x 75.00x 4.00 AS-HDW
<b>Nutring</b>	NR065.00x 78.00x10.00	
<b>Stützring</b>	SR065.00x 78.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>		
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O115.00x 3.00 90Shore	O110.00x 3.00 90Shore
<b>Stützring</b>	SR110.00x115.00x 1.25	
<b>Kolbendichtung</b>	K115.00x100.00x12.50 I-Q	
<b>O-Ring Kolben</b>	O012.42x 1.78 90Shore	
<b>Stützring</b>	O015.60x 1.78 90Shore	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR115.00x106.00x15.00 HGW	
<b>Diverse</b>	A065.00x 80.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik