

Dichsatz 610735

Komatsu Ø070 Ø105



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS-DKB A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 83.00x10.00
Stützring	SR070.00x 83.00x 3.00
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-1
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O099.30x 5.70 90Shore
Stützring	SR105.00x115.00x 2.00
Kolbendichtung	K105.00x 90.00x12.50 I-Q
O-Ring Kolben	O024.99x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR105.00x 96.00x12.70 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik