


Dichsatz 610758

Komatsu Ø085 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 99.00x 8/11 AS-DKB	A070.00x 85.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N085.00x100.00x10.00	
Stützring	SR085.00x100.00x 3.00	
Schockdichtung	NR085.00x100.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.90	
Kolbendichtung	K125.00x102.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O074.1x 5.70 90Shore	
Stützring	SR075.00x 85.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR125.00x115.00x10.00 WR	
Diverse	A070.00x 85.00x 7.50 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik