

Dichtsatz 610777

Komatsu Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB	A090.00x105.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	NR100.00x115.00x10.00	
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00	
Schockdichtung	GS100.00x115.10x 6.30 GSS-1	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O134.10x 5.70 90Shore	O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR135.00x145.00x 1.70	
Kolbendichtung	K140.00x117.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O080.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.25	
Führungselement Kolben	FR140.00x128.00x17.50 HGW	
Diverse	O126.60x 3.53 70Shore	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik