

Dichtsatz 610778

Komatsu Ø100 Ø180



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS-DKB A090.00x105.00x 4.00 AS-HDW	
Nutring	N100.00x115.00x10.00	
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00	
Schockdichtung	NR100.00x115.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O169.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR190.00x200.00x 1.90	
Kolbendichtung	K180.00x157.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O099.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR100.00x110.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR180.00x172.00x45.00 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik