

Dichtsatz 610782

Komatsu Ø110 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS	A080.00x 95.00x 4.00 AS-HDW
Nutring	N110.00x130.00x10.00	
Stützring	SR110.00x130.00x 3.00	
Schockdichtung	NR110.00x125.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O149.10x 5.70 90Shore	O029.75x 3.53 90Shore O034.52x 3.53 90Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.90	
Kolbendichtung	K150.00x127.00x16.00 I-Q	
O-Ring Kolben	O099.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR100.00x110.00x 1.90	
Führungselement Kolben	FR150.00x138.00x17.50 WR	
Diverse	A100.00x115.00x 4.00 AS-HDW	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik