

Dichsatz 611216

Liebherr Ø040 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 48.80x 6.30 A-TE
Nutring	GS040.00x 50.70x 4.20 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS040.00x 50.70x 4.20 GSS-9
Führungselement Stange	FR040.00x 45.00x 9.50 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O073.03x 3.53 70Shore O080.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR072.62x 3.53 PBK 233 C-PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik