

Dichtsatz 611218

Liebherr Ø050 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.80x 6.30 DA24	A050.00x 58.80x 6.30 A-TE
Nutring	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-2	
Stützring		
Schockdichtung	GS050.00x 65.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x14.80 HGW (2Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O082.14x 3.53 70Shore	
Stützring	SR082.14x 3.53 PBK 236	PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik