

Dichtsatz 611242

Liebherr Ø070 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 82.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS070.00x 85.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x14.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O113.67x 5.34 70Shore
Stützring	SR113.67x 5.34 PBK349 PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik