

Dichtsatz 611250

Liebherr Ø080 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 92.20x 8.10 DA-24	A080.00x 92.20x 8.10 A-TE	
Nutring	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS080.00x100.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O130.00x 6.00 70Shore	O070.00x 3.00 70Shore	O139.00x 6.00 70Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 2.00 PTFErein	SR070.00x 74.60x 1.25 PTFErein (2Stk.)	SR140.00x150.00x 1.80 PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik