

Dichsatz 611252

Liebherr Ø080 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 92.20x 8.10 DA-24
Nutring	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-2
Stützring	
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-9
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x14.80 HGW (2Stk.)
O-Ring Stangenführung	O118.00x 6.00 70Shore O070.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 2.00 PTFErein

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik