

Dichsatz 611258

Liebherr Ø080 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 92.20x 8.10 DA-24	A080.00x 92.20x 8.10 A-TE	A080.00x 88.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS080.00x100.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS080.00x 95.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x14.80 HGW (2Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O109.30x 5.70 70Shore	O062.00x 3.00 70Shore	OE057.60x 63.00x 6.20
Stützring	SR110.00x120.00x 1.70 SPR PTFErein	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.)	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik