

Dichsatz 611262

Liebherr Ø085 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 97.20x 8.10 DA-24	A085.00x 97.20x 8.10 A-TE	
Nutring	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS085.00x105.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR085.00x 90.00x14.80 HGW (2Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O119.30x 5.70 70Shore	O062.00x 3.00 70Shore	O119.00x 6.00 70Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 1.70 SPR PTFErein	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.)	SR120.00x130.00x 1.70 C- PU

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik