

Dichsatz 611270

Liebherr Ø085 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A085.00x 97.20x 8.10 DA-24	A085.00x 97.20x 8.10 A-TE
Nutring	GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS085.00x105.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR085.00x 90.00x14.80 HGW (2Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O113.67x 5.34 70Shore	O062.00x 3.00 90Shore O091.44x 5.34 70Shore (2Stk.)
	O075.87x 2.62 70Shore	
Stützring	SR113.67x 5.34 PBK349 C-PU	SR063.00x 68.00x 1.35 PTFErein (2Stk.) SR070.00x 74.00x 2.90 PTFE2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik