

Dichsatz 611272

Liebherr Ø085 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Abstreifer | A085.00x 97.20x 8.10 A-TE |
| Nutring | GS085.00x100.10x 6.30 GSS-2 |
| Stützring | |
| Schockdichtung | |
| Führungselement Stange | FR085.00x 90.00x14.80 HGW (2Stk.) |
| O-Ring Stangenführung | |
| Stützring | |

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

birrer mehr als hydraulik