

Dichtsatz 611276

Liebherr Ø090 Ø000 Dichtsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x102.20x 8.10 DA-24	A090.00x102.20x 8.10 A-TE	A090.00x 98.00x 4/7 A-DA17
Nutring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-2		
Stützring	GS090.00x110.50x 8.10 GSS-2		
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-9		
Führungselement Stange	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (3Stk.)		
O-Ring Stangenführung	O129.00x 6.00 70Shore	O069.00x 3.00 70Shore	O082.22x 2.62 70Shore
	O085.00x 3.00 70Shore	O129.3x 5.70 70Shore	
Stützring	SR125.00x135.00x 1.80 SPR PTFErein	SR070.00x 75.00x 1.20 PTFErein (2Stk.)	SR082.22x 2.62 PBK152 PTFErein (2Stk.)
	SR080.00x 84.00x 3.00 PTFE2		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik