

Dichsatz 611282

Liebherr Ø090 Ø000 Dichsatz Stangen



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A090.00x102.20x 8.10 DA-24	
Nutring	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-2	
Stützring	GS090.00x110.50x 8.10 GSS-2	
Schockdichtung	GS090.00x105.10x 6.30 GSS-9	
Führungselement Stange	FR090.00x 95.00x14.80 HGW (2Stk.)	
O-Ring Stangenführung	O118.00x 6.00 70Shore	O066.27x 3.53 70Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 2.00 PTFErein	SR066.27x 3.53 PBK231 PTFErein (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik