


Dichtsatz 611334

Liebherr Ø000 Ø070 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK070.00x 54.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.50 HGW (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik