

Dichtsatz 611336

Liebherr Ø000 Ø070 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK070.00x 54.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR070.00x 62.00x 9.70 HGW (2Stk.)	FR070.00x 65.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik