


# Dichtsatz 611340

Liebherr Ø000 Ø080 Dichtsatz Kolben



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Kolbendichtung</b>	GK080.00x 64.50x 6.30 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>		
<b>Führungselement Kolben</b>	FR080.00x 75.00x 9.50 HGW (2Stk.)	FR080.00x 72.00x 9.70 PTFE2 (2Stk.)
<b>Diverse</b>		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
[www.birrer-hydraulik.ch](http://www.birrer-hydraulik.ch)  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schanker**  
**birrer** mehr als hydraulik