

# Dichtsatz 611342

Liebherr Ø000 Ø080 Dichtsatz Kolben



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR080.00x 75.00x 9.50 HGW (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
[www.birrer-hydraulik.ch](http://www.birrer-hydraulik.ch)  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**birrer** mehr als hydraulik