

Dichtsatz 611348

Liebherr Ø000 Ø100 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK100.00x 79.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 9.50 HGW (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schanker
birrer mehr als hydraulik