


Dichtsatz 611350

Liebherr Ø000 Ø100 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK100.00x 79.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR100.00x 95.00x 9.50 HGW	FR100.00x 92.00x 9.70 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik