

Dichtsatz 611356

Liebherr Ø000 Ø110 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK110.00x 89.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR110.00x105.00x 9.50 HGW (3Stk.)	FR110.00x102.00x 9.70 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

birrer mehr als hydraulik