

Dichtsatz 611360

Liebherr Ø000 Ø120 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 GK-1		
O-Ring Kolben			
Stützring			
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 9.50 HGW (2Stk.)	FR120.00x112.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)	FR120.00x115.00x 9.70 PTFE2 (2Stk.)
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

birrer mehr als hydraulik