

Dichsatz 611362

Liebherr Ø000 Ø125 Dichsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichsatzes

Kolbendichtung	GK125.00x104.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x120.00x 9.50 HGW (3Stk.) FR125.00x117.00x 9.70 PTFE2 (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik