


# Dichtsatz 611364

Liebherr Ø000 Ø130 Dichtsatz Kolben



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Kolbendichtung</b>	GK130.00x109.00x 8.10 GK-1		
<b>O-Ring Kolben</b>			
<b>Stützring</b>			
<b>Führungselement Kolben</b>	FR130.00x125.00x 9.50 HGW (2Stk.)	FR130.00x125.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)	FR130.00x122.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
<b>Diverse</b>			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik