

Dichtsatz 611366

Liebherr Ø000 Ø130 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	O052.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR052.00x 57.00x 1.25 PTFErein (2Stk.)
Führungselement Kolben	FR130.00x125.00x 9.50 HGW (2Stk.) FR130.00x122.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse	O018.72x 2.62 90Shore (2Stk.)

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik