

Dichtsatz 611368

Liebherr Ø000 Ø130 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10 GK-1		
O-Ring Kolben			
Stützring			
Führungselement Kolben	FR130.00x125.00x 9.50 HGW (3Stk.)	FR130.00x125.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)	FR130.00x122.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik