

Dichtsatz 611372

Liebherr Ø000 Ø150 Dichtsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR150.00x145.00x 9.50 HGW (3Stk.)	FR150.00x142.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

birrer mehr als hydraulik