

Dichsatz 611380

Liebherr Ø000 Ø170 Dichsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichsatzes

Kolbendichtung	GK170.00x149.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	O089.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR088.00x 93.00x 1.50 PTFErein (2Stk.)
Führungselement Kolben	FR170.00x165.00x 9.50 HGW (4Stk.) FR170.00x162.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik