

Dichsatz 611384

Liebherr Ø000 Ø180 Dichsatz Kolben



Zusammenstellung des Dichsatzes

Kolbendichtung	GK180.00x159.00x 8.10 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR180.00x175.00x 9.50 HGW (4Stk.)	FR180.00x172.00x 9.50 PTFE2 (2Stk.)
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

birrer mehr als hydraulik