

# Dichtsatz 612128

CAT Ø050.80 Ø088.90



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A050.80x 68.30x10.95 AS-DKB
<b>Nutring</b>	NR050.80x 63.50x 9.53 UNI-L
<b>Stützring</b>	
<b>Schockdichtung</b>	NR050.80x 65.10x 3.20 UNI-BKI
<b>Führungselement Stange</b>	FR050.80x 54.00x25.00 WR
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O088.49x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	SR088.49x 3.53 PBK      SR082.14x 3.53 PBK
<b>Kolbendichtung</b>	GK088.90x 75.20x 4.80 OK
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR088.90x 82.60x28.30 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik