

Dichtsatz 610000

Hitachi Ø040 Ø065



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 52.00x 7/10 AS	
Nutring	NR040.00x 60.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O059.30x 3.00 90Shore	O064.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR060.00x065.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK65.00x 47.30x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben	FR065.00x 60.00x 6.00 WR	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik