

Dichtsatz 610002

Hitachi Ø045 Ø075



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 57.00x 7/10 AS	
Nutring	NR045.00x 65.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O069.50x 3.00 90Shore	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.60	
Kolbendichtung	GK075.00x 59.50x 6.30	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik