

Dichtsatz 610064

Hitachi Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 47.00x 7/10 AS-DKB	
Nutring	NR035.00x 45.00x 8.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O060.00x 3.00 70Shore	O055.00x 3.00 70Shore
Stützring	SR055.00x 60.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK060.00x 44.50x 6.30 GK-1	
O-Ring Kolben		
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik