

Dichtsatz 610094

Hitachi Ø080 Ø115



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS-DKB
Nutring	NR080.00x 95.00x 9.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.10x 6.30
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O110.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.25
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10 GK-1
O-Ring Kolben	
Stützring	FR115.00x109.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR115.00x110.00x 8.00 WR FR115.00x107.00x 6.00 PTFE2
Diverse	Endlagedämpfung Ø25 / Ø70mm

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
www.birrer-hydraulik.ch
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

schenker
birrer mehr als hydraulik