


# Dichtsatz 610106

Hitachi Ø095 Ø135



## Zusammenstellung des Dichtsatzes

<b>Abstreifer</b>	A095.00x109.00x 8/11 AS-DKB	
<b>Nutring</b>	NR095.00x110.00x 9.00	
<b>Stützring</b>	SR095.00x110.00x 3.00	
<b>Schockdichtung</b>	NR095.00x110.10x 6.30	
<b>Führungselement Stange</b>		
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O130.00x 3.00 90Shore	
<b>Stützring</b>	SR130.00x135.00x 1.30	
<b>Kolbendichtung</b>	GK135.00x114.00x 8.10 GK-1	
<b>O-Ring Kolben</b>		
<b>Stützring</b>	FR135.00x129.00x 3.00	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR135.00x130.00x 8.00 WR	FR135.00x127.00x 8.00 PTFE2
<b>Diverse</b>	Endlagedämpfung Ø85mm	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
www.birrer-hydraulik.ch  
MwSt.-Nr. CHE-112.584.910

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik