


Dichtsatz 610304

Volvo Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR035.00x 45.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O053.57x 3.53 90Shore O058.42x 2.62 90Shore
Stützring	SR053.57x 3.53
Kolbendichtung	GK060.00x 49.00x 4.20 GWK
O-Ring Kolben	O024.99x 3.53 90Shore
Stützring	SR024.99x 3.53
Führungselement Kolben	FR060.00x 55.00x 9.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik