

Dichsatz 610305

Volvo Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR035.00x 45.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O053.57x 3.53 90Shore O058.42x 2.62 90Shore
Stützring	SR053.57x 3.53
Kolbendichtung	K060.00x 44.00x18.40/31.10
O-Ring Kolben	O024.99x 3.53 90Shore
Stützring	SR024.99x 3.53
Führungselement Kolben	
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik