


Dichtsatz 610309

Volvo Ø036 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A036.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR036.00x 46.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	K070.00x 50.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O022.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik