

# Dichsatz 610310

Volvo Ø038 Ø063



## Zusammenstellung des Dichsatzes

<b>Abstreifer</b>	A038.00x 46.00x 4/7 AP-P38
<b>Nutring</b>	NR038.00x 48.00x 8.00
<b>Stützring</b>	SR038.00x 48.00x 1.50
<b>Schockdichtung</b>	
<b>Führungselement Stange</b>	
<b>O-Ring Stangenführung</b>	O056.74x 3.53 90Shore
<b>Stützring</b>	
<b>Kolbendichtung</b>	GK063.00x 52.00x 4.20 GW
<b>O-Ring Kolben</b>	
<b>Stützring</b>	
<b>Führungselement Kolben</b>	FR063.00x 58.00x 5.60 WR
<b>Diverse</b>	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

**Birrer Hydraulik AG**  
Gewerbezone 31  
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84  
info@birrer-hydraulik.ch  
www.birrer-hydraulik.ch

**schenker**  
**birrer** mehr als hydraulik