


Dichtsatz 610312

Volvo Ø040 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR040.00x 45.00x13.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O057.00x 3.00 90Shore O064.50x 3.00 FPM
Stützring	SR058.00x 63.00x 1.30
Kolbendichtung	K063.00x 47.00x19.40/32.20
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Schwerspännstift 5x45

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik