

Dichsatz 610313

Volvo Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR040.00x 45.00x 9.60 HGW
O-Ring Stangenführung	O063.00x 4.00 90Shore O068.00x 2.62 90Shore
Stützring	SR063.09x 3.53
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20 OK
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR029.75x 3.53
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x14.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M27x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik